
EA735L 勾配計 取扱説明書

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。


- ◆ 特 長…溝の中の角度の測定ができます。天井等、上部の面の角度測定が可能です。
- ◆ 測定目盛…0° ~90°
- ◆ 分解能力…1°
- ◆ 使用方法
 - 1.測定する場所が平であるかどうかを検討し、

 - 平でない場合はそれ相応の長い板等をその上に置き、測定面を平にします。 2.最長辺(底辺)を下にして測定面に置く。(又はあてがう) 3.針の止まった処の部分の角度、または勾配を読み取れば、それが測定する角度及び勾配です。 尚、角度勾配対照表は本体裏面を参照してください。


(用例)




・額縁作りに



•配管工事



ブロック工事



•天井作業